



MANUAL PARA EL CLIENTE

Carga de baterías de
POS Inalámbricos





Modelos de equipos inalámbricos



C680



IWL250



IWL220




VEGA 3000_3G



VEGA 3000_M2





Recomendaciones para carga adecuada de POS Inalámbrico

Importante

- Si tú POS INALÁMBRICO es NUEVO, es recomendable que lo cargues aproximadamente entre 8 a 12 horas.
- Cuando tú POS INALÁMBRICO esta con 0% de batería o no lo has utilizado en un lapso de 1 día o más te recomendamos lo siguiente:


El tiempo adecuado para la carga de batería en un equipo que está en 0% es:

MODELO	TIEMPO DE CARGA 0%
IWL 220/250	4 horas
C680	
VEGA3000_3G	
VEGA3000_M2	

Ten en cuenta esta recomendación, porque de no dejarlo cargar el tiempo indicado (estimado para llegar a 100%), la descarga de batería será más rápida.

ATENCIÓN: Si desconectas el cargador antes de las 4 horas, no permitirás que la batería cargue de manera adecuada y esto no garantizará más tiempo de operatividad de tú POS INALÁMBRICO.





No dejes nada para el último momento

- Cuando tu POS INALÁMBRICO ya tiene un porcentaje de carga determinado es recomendable empezar a cargar el POS para evitar problemas en el uso y así poder mantener el equipo con más tiempo de operatividad.

Cuando el equipo se encuentra con el nivel de batería al 20%



MODELO	TIEMPO DE CARGA 20%
IWL 220/250	4 horas
C680	
VEGA3000_3G	
VEGA3000_M2	


Cuando el equipo se encuentra con el nivel de batería al 50%



MODELO	TIEMPO DE CARGA 50%
IWL 220/250	4 horas
C680	
VEGA3000_3G	
VEGA3000_M2	

POR ÚLTIMO, no esperes que la batería se encuentre por debajo del 20% para recién cargarlo, está comprobado que la poca batería genera impresiones tenues.






Pasos a seguir para los modelos IWL250, C680, VEGA3000_3G y VEGA3000_M2

- Deberás conectar correctamente el cargador del POS INALÁMBRICO al tomacorriente.
- Para saber si está recibiendo carga correcta, en la parte superior derecha podrás visualizar la barra de carga con un rayo al lado, ⚡🔋 esto te avisara que la conexión de la fuente al POS INALÁMBRICO está correctamente colocado.
- Solo deberás utilizar el cargador original que se te entregó con tú POS INALÁMBRICO.
- Conectar el POS INALÁMBRICO a un cargador de celular o de otro dispositivo, lo único que provocarías es dañar la batería y/o que no cargue de manera adecuada.





Pasos a seguir para para el modelo IWL220

niubiz:

- Conectar correctamente el cargador del POS INÁLAMBRICO al tomacorriente.
- Visualizarás una barra en la parte inferior izquierda de la pantalla, al conectar la fuente observarás una barra intermitente  , de esta manera identificarás que la conexión de la fuente al POS INALÁMBRICO es la correcta.
- Solo deberás utilizar el cargador original que se te entregó con tú POS INALÁMBRICO.
- Conectar el POS INALÁMBRICO a un cargador de celular o de otro dispositivo, lo único que provocarías es dañar la batería y/o que no cargue de manera adecuada.

